

Загрузка ключей в терминал

Инструкция

Версия 1.0

История изменений документа

Версия	Дата	Перечень изменений
1.0	04.09.2019	Первоначальная версия документа

Содержание

1. Введение	4
2. Ввод ключей в терминал	5

1. Введение

Данный документ является пошаговой инструкцией по загрузке ключей в терминал «SunMi T6920 P2 PRO» на базе Android.


ВАЖНО!!!

Пропуск одного из пунктов может привести к неработоспособности дальнейшей схемы действий.


2. Ввод ключей в терминал

Для ввода ключей нужно выполнить следующие действия:


1. Необходимо закрыть платежное приложение с помощью кнопки ;




2. Далее на экране терминала выбрать приложение «PosDroid»;




3. В открывшемся окне приложения нажать на пункт «Загрузка ключей»;




4. В отобразившемся меню выбрать пункт «Управление ключами POS»;




5. Далее выбирать пункт «**Удалить ключи**». При необходимости ввести пароль «**9876**»;



6. Отобразится информационное сообщение «**Ключи успешно удалены**», в котором нужно нажать кнопку «**Ок**»;



7. Терминал вернется в меню «**Загрузка ключей**», где нужно выбрать пункт «**Ручная загрузка ключей**»;



8. Заполнить все параметры и нажать кнопку «**Загрузить ключи**».
- **Тип ключа** – выбрать из списка тип ключа: «**Мастер ключ**», «**KLK ключ**», «**Ключ для дешифрации**»;
 - **Номер слота** – указать номер слота ячейка, куда будет загружен ключ;
 - **Компонента 1** – ввести компоненту 1;
 - **Компонента 2** – ввести компоненту 2;

Примечание. По окончании ввода компоненты терминал выводит окно для проверки контрольной суммы, в котором нужно проверить контрольную сумму и нажать кнопку «Ок».

9. Отобразится информационное сообщение об успешной загрузке ключей, в котором нужно нажать кнопку «Ок».

